「令和5年度 特級ボイラー技士試験公表問題・解答・解説」正誤表

下記の通り、誤記がありましたので謹んで訂正いたします。誠に申し訳ございません。

頁	訂正 箇所	誤	正
47	下(↓) から 5,8,11 行目	$\Delta\mathrm{t_{msa}}$	$\Delta\mathrm{t_{msr}}$
78	上(↑) から 4 行目	D:正しい 亜硫酸塩系脱酸素剤は、約 280℃以上で熱 分解し、硫酸ナトリウム (Na ₂ SO ₄) や二酸 化硫黄 (SO ₂) を発生し、腹水pHの低下や 腐食の因子となる。このため蒸気圧力 5.0MPa 以上のボイラーでの使用は避ける べきである。	D:正しい 給水中の溶存酸素は、金属材料を腐食させる 主な不純物である。一方、銅表面に薄い、ち 密な難溶性の酸化鉄(ヘマタイトなど)の被 膜を保持する目的で、高純度な給水中に微量 の酸素を溶存させる酸素処理がある。
106	↑4行目	規格	規則
114	参照箇所	規則	規格

2024年11月 再修正版 2025年6月30日

115	参照箇所	規則	規格
117	参照箇所	規則	規格
118	参照箇所	規則	規格
120	参照箇所	規格	規則
121	参照箇所	規格	規則